

附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性		
		() 震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。		
		() 『構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果』の欄に記載の、IS/ISOに用いるISOは、U(用途指標) = 1.0として算定した。また、Z(地域指標)及びG(地盤指標)は、備考に記入がない限り1.0とする。		
		大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い	大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある	大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い
別表1				
別表1-2 指針第1第二号に定める建築物の耐震診断の方法		$I_s < 0.3$ 又は $q < 0.5$	左右以外の場合	$0.6 I_s$ かつ $1.0 q$
別表2				
2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)		上部構造評点 < 0.7	0.7 上部構造評点 < 1.0	1.0 上部構造評点
3-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1978年版)		$V_R/V_1 < 0.5$	左右以外の場合	$1.0 < V_R/V_1$
3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)		$I_s < 0.3$ 又は $q < 0.5$	左右以外の場合	$0.6 I_s$ かつ $1.0 q$
4-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法				1.0 I_s/I_{SO}
4-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法				1.0 I_s/I_{SO}
5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)		$I_s/I_{SO} < 0.5$	左右以外の場合	1.0 I_s/I_{SO}
5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)		$I_s/I_{SO} < 0.5$ 又は $C_T \cdot S_D < 0.15$	左右以外の場合	$1.0 I_s/I_{SO}$ かつ $0.3 C_T \cdot S_D < 1.25$
				$1.25 < C_T \cdot S_D$
5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		$I_s/I_{SO} < 0.5$ 又は $C_{TU} \cdot S_D < 0.15 \cdot Z \cdot G \cdot U$	左右以外の場合	$1.0 I_s/I_{SO}$ かつ $0.3 \cdot Z \cdot G \cdot U < C_{TU} \cdot S_D$
5-4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1983年版)		$I_s/I_{SO} < 0.5$	左右以外の場合	1.0 I_s/I_{SO}
5-5 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)		$I_s/I_{SO} < 0.5$ 又は $C_T \cdot S_D < 0.125 \cdot Z \cdot G \cdot U$	左右以外の場合	$1.0 I_s/I_{SO}$ かつ $0.25 \cdot Z \cdot G \cdot U < C_T \cdot S_D$
				$1.0 I_s/I_{SO}$ かつ $0.28 \cdot Z \cdot G \cdot U < C_T \cdot S_D$
5-6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)		$I_s/I_{SO} < 0.5$ 又は $C_{TU} \cdot S_D < 0.125 \cdot Z \cdot R_T \cdot G \cdot U$	左右以外の場合	$1.0 I_s/I_{SO}$ かつ $0.25 \cdot Z \cdot R_T \cdot G \cdot U < C_{TU} \cdot S_D$
				$1.0 I_s/I_{SO}$ かつ $0.28 \cdot Z \cdot R_T \cdot G \cdot U < C_{TU} \cdot S_D$
6 一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」		$Q_u / (\cdot Q_{un}) < 0.5$	0.5 $Q_u / (\cdot Q_{un}) < 1.0$	$1.0 Q_u / (\cdot Q_{un})$ かつ $Gl_s < 1.0$
				1.0 Gl_s
7 「屋内運動場等の耐震性能診断基準」		$I_s < 0.3$ 又は $q < 0.5$	左右以外の場合	$0.7 I_s$ かつ $1.0 q$
11 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める第1次診断法により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法				1.0 I_s/I_{SO}
12 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める第2次診断法		$I_s/I_{SO} < 0.5$ 又は $C_{TU} \cdot S_D < 0.15 \cdot Z \cdot G \cdot U$	左右以外の場合	$1.0 I_s/I_{SO}$ かつ $0.3 \cdot Z \cdot G \cdot U < C_{TU} \cdot S_D$
14 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく(命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあつては、地震に係る部分に限る。))に限る。)に適合するものであることを確認する方法				確認できる