

搬入禁止区域の現地の状況

[航空写真]

現地を上空から見た写真です。

で囲んだ部分は、土砂搬入禁止区域（イメージ）です。



矢印の位置から見た写真は、次ページ以降に掲載しています。



[現地の看板]

令和7年6月24日（2025年6月24日）付けで、土砂搬入禁止区域の期間の延長を行いました。

指定期間：令和7年6月26日から令和7年12月25日まで

また、入口付近には2カ所、立看板を置き、注意喚起を行っています。

【写真 ①】



[現地の状況]

県道517号（奥牧野相模湖線）から見た状況です。

【写真 ②】



【写真 ③】



【写真 ④】

