


5月の車いす安全整備点検の結果


～11月は車いす安全整備月間～

■作製から6年以上経過した車椅子（32台中10台）



※車椅子の耐用年数は6年

■調整・整備が必要な車椅子（32台中24台）



※業者に修理依頼した車椅子8台

■車いすの汚れ（32台中32台）



食べカス



■調整・整備箇所の多い順（ブレーキ・キャスター・駆動輪）

