

東丹沢方面：谷太郎沢の木橋架け直し

令和7年11月26日（水）

<谷太郎沢にある木橋の架け直しを行いました>

- 神奈川県自然公園指導員さんなどから木橋が流されているという情報をいただいたため、架け直しの作業を当センター職員6人で行いました。



左：2021年 右：作業前の写真

木橋が流され、川の流れも変わり以前より奥の水量の方が多くなっています

- 職員の事前確認で木橋はワイヤーが切れて100メートル程下流に流されていることが分かりました。発見場所は堰堤の下流にあり、水の勢いの凄さを実感しました。

- 木橋を川から登山道に引き上げ、元の場所に架け直しました。



流された橋



切れたワイヤー



木橋が流れていったと思われる堰堤
川沿いの登山道を使って木橋を移動しました。



1. 川からの引き上げ作業



2. 登山道に上げる作業



3. 登山道を移動中



4. 木橋の設置



5. 木橋の架け直し完了
石を下に敷いて安定する様にしています

●木橋は滑りやすくなっている可能性がありますので、通行の際は十分にお気を付けください。