




# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)



0 25 50 100 m



土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	215-R01-041
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第419号	箇所名	杉久保北1丁目2
	それ以外の区域			告示年月日	令和3年5月25日	所在地	海老名市杉久保北一丁目

# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



<b>土砂災害特別警戒区域の区域区分図</b> (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	215-R01-041-1
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第419号	箇所名	杉久保北1丁目2-1
	それ以外の区域		告示年月日	令和3年5月25日	所在地	海老名市杉久保北一丁目	

# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止法  
施行令第三条の  
基準に該当する  
区域



N

縮尺

1:2,000

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	215-R01-041-1
告示番号	神奈川県告示第419号	箇所名	杉久保北1丁目2-1
告示年月日	令和3年5月25日	所在地	海老名市杉久保北一丁目

# 土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)		力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)
1 ~ 2	-	-	97.68	0.75	-	-	16.05	3.00	~								
2 ~ 3	-	-	100.00	0.75	-	-	13.14	2.45	~								
3 ~ 4	108.08	0.75	100.00	0.75	-	-	13.25	2.48	~								
4 ~ 5	108.08	0.75	100.00	0.75	-	-	13.92	2.60	~								
5 ~ 6	-	-	100.00	0.75	-	-	15.91	2.97	~								
6 ~ 7	-	-	88.94	0.75	-	-	15.91	2.97	~								
7 ~ 8	-	-	100.00	0.75	-	-	15.56	2.91	~								
8 ~ 9	106.79	0.75	100.00	0.75	-	-	14.19	2.65	~								
9 ~ 10	106.79	0.75	100.00	0.75	-	-	12.98	2.43	~								
10 ~ 11	105.91	0.75	100.00	0.75	-	-	12.57	2.35	~								
11 ~ 12	105.91	0.75	100.00	0.75	-	-	12.88	2.41	~								
12 ~ 13	-	-	100.00	0.75	-	-	12.88	2.41	~								
13 ~ 14	-	-	89.23	0.75	-	-	11.39	2.13	~								
14 ~ 15	-	-	81.34	0.75	-	-	8.97	1.68	~								
15 ~ 16	-	-	75.84	0.75	-	-	8.84	1.65	~								
16 ~ 17	-	-	80.71	0.75	-	-	9.37	1.75	~								
17 ~ 18	-	-	80.71	0.75	-	-	9.45	1.77	~								
18 ~ 19	-	-	80.34	0.75	-	-	9.45	1.77	~								
19 ~ 20	-	-	73.31	0.75	-	-	9.17	1.71	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	215-R01-041-1
	告示番号	神奈川県告示第419号	箇所名	杉久保北1丁目2-1
	告示年月日	令和3年5月25日	所在地	海老名市杉久保北一丁目